

Fibreglass Surface Prep

Produits spéciaux

Nettoyant.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Fibreglass Surface Prep permet l'élimination des cires de démoulage et ainsi d'éviter le ponçage du gelcoat neuf avant application de Fibreglass No Sand Primer, Interprotect, Gelshield 200 ou Interspeed Aqua. Fibreglass Surface Prep peut être utilisé pour préparer les anciennes peintures alkydes, en les détrempeant légèrement en surface, avant l'application de nouvelles couches.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMA601
Masse Volumique	1.3
Extrait Sec en Volume (%)	22.50%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	325 g/L
Conditionnement Unitaire	2.5 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

APPLICATION ET USAGE

Méthodes	Imbiber un chiffon humide ou une éponge avec Fibreglass Surface Prep, puis essuyer la surface à nettoyer en exerçant une pression modérée. Essuyer avec un chiffon propre et humide en vous assurant qu'il ne reste aucune trace de Fibreglass Surface Prep. Dès que le support est sec, il est prêt à être peint. GELCOAT NU : si le délai avant la couche suivante dépasse 4 heures, s'assurer que la surface est propre et sèche avant d'appliquer de nouveau. ALKYDES : si le délai avant la couche suivante dépasse 4 heures, ré-appliquer Fibreglass Surface Prep avant de continuer la mise en peinture.
Conseils	Mélange Bien mélanger. Autre Fibreglass Surface Prep ne retirera pas les taches.
Quelques Points Importants	Stocker hors gel.
Compatibilité/Supports	Polyester gelcoaté uniquement.
Méthodes d'Application	Chiffon/Eponge

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Fibreglass Surface Prep, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
Sécurité	TRANSPORT Fibreglass Surface Prep doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos. GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Fibreglass Surface Prep ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.