

Perfection Pro Undercoat

Lackgrundfärg Högkvalitativ grundfärg



PRODUKTBESKRIVNING

Perfection Pro Undercoat är en trekomponent, snabbtorkande polyuretangrund speciellt avsedd för applicering med pensel, rule eller sprutning. Perfection Pro Undercoat är avsedd för användning under Perfection Pro lackfärg. Finns i svart och vit bas och dessa kan blandas för att få en passande nyans under lackfärgen.

* Lätt att påföra, torkar snabbt och är lättslipad.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YSC250-Vit, YSC251-Svart
Glans	Matt
Densitet	1.62 - Vit, 1.51 - Svart
Volymtorrhalt	38%
Blandningsförhållande	3:1:0.4 (Bas:Härdare:Aktivator)
Härdare/Tillsats	YSC249 Aktivators: YSC248
Normal lagringstid	Bas & Härdare -2 år, Aktivator - 12 månader
VOC	550 g/L
Burkstorlek	Bas - Gallon, Härdare/Aktivator - Quart

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider		
	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Dammtorr	40 min	15 min	15 min
Genomtorr	8 timmar	5 timmar	3 timmar
Slipbar	3 timmar	2 timmar	90 min
Brukstid	2 timmar	90 min	45 min

Notera: Det kan bildas skinn på produkten när den är upphäld i ett tråg, detta kan dock avlägsnas innan fortsatt användning.

	Övermålning					
	Substratets temperatur					
	15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Övermålad med	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Perfection Pro	3 timmar	7 dagar	2 timmar	7 dagar	90 min	7 dagar
Perfection Pro Undercoat	2 timmar	7 dagar	60 min	7 dagar	60 min	7 dagar

Notera: Övermålningstiden för Perfection Pro lackfärg avser slipad Perfection Pro Undercoat.

BRUKSANVISNING

Förbehandling	TIDIGARE MÅLADE YTOR: I Bra Skick: Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280-320 papper. I Dåligt Skick: Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan. GRUNDMÅLNING: Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen. Bart trä/Stål: Grunda med Interprotect. GELCOAT: Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 180-220 papper. GAMMAL/ÄLDRADE GELCOAT: Avfetta med lösningsmedel eller Super Cleaner. Slipa noga med 180-220 papper. Rengör noga och låt torka helt. För att undvika risken för sk pinholes, grundmåla med Perfection Pro Undercoat under Perfection Pro. ALLA MATERIAL: Om spackling behövs, använd lämplig produkt från Internationals sortiment.
Metod	Rör om noga i varje komponent var för sig innan blandning. Håll härdaren i basburken och rör om noga. Påför 2-3 skikt. Ingen slipning behövs mellan skikten. Innan applicering av Perfection Pro lackfärg måste Perfection Pro Undercoat slipas med #P400 och rengöras från slipdamm, tex med 600 Wipe Down Solvent (ITA075) eller YTA910. Om den maximal övermålningstiden överskrids, slipa med 400 papper, vått eller torrt.
Tips	Blanda: Blanda noga bas, härdare och aktivator enligt specificerat blandningsförhållande. Förtunna: Förtunna endast om det är nödvändigt <10% YTA910/YTA920.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2024.

Perfection Pro Undercoat

Lackgrundfärg Högekvalitativ grundfärg



	Rengöringsmedel: Förtunning 910 (YTA910) Ventilation och fuktkontroll: Undvik hög luftfuktighet, över 80% relativ fuktighet. Annat: Perfection Pro Undercoat kan blandas med Perfection Pro lackfärg för ändring av nyans. Båda produkterna måste först blandas med respektive härdare innan sammanblandning.
Viktig information	Används ej under 15°C. Måla inte när det finns risk att det bildas kondens på ytan. Produktens temperatur ska vara min. 15°C och max. 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlaget bör ligga 3°C över daggpunkten och max på 35°C.
Kompabilitet/Substrat	Lämplig på de flesta material, metaller kräver underliggande primer.
Antal skikt	Pensel/Rulle: 2-3 skikt Spruta: Påför 3 skikt. Låt torka minst 5-15 minuter mellan skikten.
Täckförmåga	(Teoretisk) - 13.1 m²/L (oförtunnad) Pensel/Rulle: (Praktisk) - 12 m²/L (oförtunnad) Spruta: (Praktisk) - 10 m²/lt (oförtunnad)
Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt	29 mikron torrt med pensel 40 mikron torrt med spruta
Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt	75 mikron vått med pensel 100 mikron vått med spruta
Applicerings metoder	Pensel, Rulle, Sprutning

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNNT: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-30°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Produkten bör förvaras i en säkert försluten förpackning under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav denna produkt får inte kasseras bland husållssopor eller på andra ställen utav tillsånd. Kassering av rester måste ske på av kommunen därvid anvisade platser.
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>